



4本糸オーバーロック

チェーンステッチ

3本糸オーバーロック

カバーステッチ

2本糸オーバーロック

トリプルカバーステッチ

ウェーブロック

インターロック




## ご使用のてびき

Instruction Manual

お買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

- ご使用前に、この「ご使用のてびき」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
- 保証書はお買い求めの販売店から必ずお受け取りのうえ、この「ご使用のてびき」とともに大切に保管ください。



# はじめに

お使いになる前に以降の「安全にご使用いただくために」をよくお読みのうえ、このご使用のてびきをご覧になり、各機能の正しい使い方を十分にご理解のうえ、末永くご愛用ください。  
また、読み終わったあとは保証書とともに、お使いになられる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

はじめに

## 安全にご使用いただくために

ご使用のてびきおよび本製品で使われている表示や絵文字は、本製品を安全に正しくお使いいただき、お使いになる方や他の人々への危害や損害を未然に防ぐためのものです。その表示や意味は次のとおりです。

■誤った使い方をしたときに生じる危険や損害の程度を、次の区分で説明しています。



人が死亡または重症に結びつく恐れがある内容です。



軽傷または家屋・家財などの損害に結びつく恐れがある内容です。

■お守りいただく内容を、次の区分で説明しています。



してはいけない「禁止」内容です。



実行しなければならない「指示」内容です。

ご使用していただくに当たっては、安全のために以下のことをお守りください。  
このミシンは、日本国内向け・家庭用です。外国では使用できません。

### ⚠ 警告



一般家庭用電源 AC100V 電源以外では使用しない

やけど・感電・けがの恐れがあります。



以下のようなときは、必ず電源スイッチを切り、コンセントからプラグを抜く

そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがの原因になります。

- ・ミシンのそばを離れるとき
- ・ミシンを使用した後
- ・運転中停電した時
- ・接触不良・断線などで正常に動作しないとき
- ・雷が鳴りはじめたとき

# ⚠ 注意

はじめに



**コントローラーの上に物を乗せない**  
ショート・感電・故障の恐れがあります。

**子どもだけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない**  
やけど・感電・けがの恐れがあります。

**以下の場所での使用および保管は避ける**  
やけど・感電・けがの恐れがあります。

- ・強力なスポットライトや熱器具のそば、直射日光の当たる場所
- ・スプレー製品や酸素、引火性の高い薬品を扱っている場所
- ・湿気の多い押入れ等の中  
※ミシンの使用温度は0°C~40°Cです。

**延長コードや分岐コンセントを使用した、たこ足配線はしない**  
やけど・感電・けがの恐れがあります。

**曲がった針は絶対に使用しない**  
針折れの原因となり、けがの恐れがあります。

**縫製中に布地を無理に引っ張ったり、押したりしない**  
針折れの原因となり、けがの恐れがあります。



**針やメスの下に指など入れない**  
けがの恐れがあります。

**操作中は針から目を離さないようにし、針・ルーパー・メス・はずみ車などすべての動いている部品に手を近づけない**  
けがの恐れがあります。



**ミシンおよびコントローラーに水や薬品などかからないようにする**  
ショート・感電・故障の恐れがあります。



**以下のときは、必ず電源スイッチを切り、コンセントからプラグを抜く**  
けがの恐れがあります。  
・針、抑え金、メスを交換するとき  
・針糸をセットするとき  
・ジェットエアを使用しないでルーパー糸セットするとき



**ミシン本体やコントローラー、電源コードの分解・改造などはしない**  
火災・感電・けがの原因になります。  
修理はお買い上げの販売店にご相談ください。



**電源プラグは根元まで確実に差し込む**  
発煙・発火・感電の原因になります。

**電源プラグやコントローラーを抜くときは電源スイッチを切ってからプラグを持く**  
コードを引っ張って抜くとコードが傷つき、火災・感電の原因になります。

**ミシン本体の換気穴をふさがない**

発煙・発火・感電の原因になります。

- ・換気口は壁から30cm以上離して使用し換気口やコントローラーに糸くずやほこりがたまらないようにする

**ミシン本体の換気口や内部に異物を入れたり、ドライバーなどを差し込まない**  
高圧部に触れて感電の恐れがあります。

**以下のときはミシンの使用を中止し、販売店にて点検・修理・調整をする**

そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがの原因になります。

- ・正常に動作しないとき
- ・落下などにより破損したとき
- ・ミシンが濡れたとき
- ・異常ににおいや音がするとき
- ・電源コードやプラグが劣化したとき

**ミシンには、ご使用の手引きに記載されている正規部品をする**

他の部品を使用すると、けが・故障の原因となります。

**ミシン本体は、必ず取っ手を持って持ち運ぶ**

他の部分を持つと、けが・故障の原因となります。

**ミシン本体の重さが約12kgあるため、ミシン本体を持ち運びする際は急激・または不用意な動作をしない**

腰や膝を痛める原因となります。

**操作時は、ミシン本体のカバー類（メスカバー・サイドカバーなど）は全て閉じる**

けが・故障の原因となります。

**ミシン本体の掃除に、ベンジン、シンナーなどの薬品を使用しない**


変色・故障の原因となります。

**ミシンは半年に一回、理想的には3ヶ月に一度は動かす**


動かさないままいると故障の原因となります。

# このミシンでできる縫い目一覧


## オーバーロックの縫い目




4本糸オーバーロック




3本糸オーバーロック



変形巻きロック (一般的な巻きロック)




標準巻きロック




2本糸オーバーロック

## ウェーブロックの縫い目




ウェーブロック




巻きウェーブロック


## カバーステッチの縫い目




チェーンステッチ



カバーステッチ (6mm)




カバーステッチ (3mm)




トリプルカバーステッチ

# コンビネーションステッチの縫い目


## ■ 3本糸ロック+カバーステッチ



3本糸ロック+チェーンステッチ  
(インターロック)




3本糸ロック+カバーステッチ



3本糸ロック+トリプルカバーステッチ


## ■ 巻きロック+カバーステッチ



巻きロック+チェーンステッチ



巻きロック+カバーステッチ



巻きロック+トリプルカバーステッチ


## ■ ウエーブロック+カバーステッチ



ウェーブロック+チェーンステッチ



ウェーブロック+カバーステッチ



ウェーブロック+トリプルカバーステッチ


## ■ 巻きウェーブロック+カバーステッチ



巻きウェーブロック+チェーンステッチ




巻きウェーブロック+カバーステッチ




巻きウェーブロック+トリプルカバーステッチ


## ■ 4本糸ロック+カバーステッチ



4本糸ロック+チェーンステッチ



4本糸ロック+カバーステッチ



4本糸ロック+トリプルカバーステッチ

# もくじ

## はじめに

安全にご使用いただくために.....	2
このミシンでできる縫い目一覧.....	4
オーバーロックの縫い目.....	4
ウェーブロックの縫い目.....	4
カバーステッチの縫い目.....	4
コンビネーションステッチの縫い目.....	5
もくじ.....	6

## 各部の名称と使い方

ミシン本体.....	8
付属品.....	9
増設糸立台のセット.....	10
フットコントローラーのセット.....	10
アンテナのセット.....	11
膝上げレバー.....	11
スピードコントロールツマミ.....	11
針について.....	12
押え上げレバー.....	13
標準押え.....	13
チェーン／カバー用押え（付属品）.....	13
押え金の交換.....	14
押え圧力.....	14
メスの固定.....	15
セーフティストップ機構（安全装置）.....	15
かがり幅（縫い目の幅）の調節.....	16
送り目（縫い目長さ）の調節.....	16
差動送り.....	17
縫い目切換ダイヤル.....	18
オーバー／ウェーブ切換レバー.....	18
糸切り.....	18
糸調子微調整ツマミ.....	19
交換ルーパー.....	19
カバー（チェーン）／ロック切換レバー.....	20
カバー（チェーン）ルーパー／カバー（チェーン）針糸調子ダイヤル.....	20
チェーン／カバー用テーブルの取り付け方.....	21
メスカバーの取り付け方.....	21

## 糸かけ

糸について.....	22
ベビーネットの使い方.....	22
駒受けの使い方.....	22
糸かけ全体図.....	23
ジェットエアスルーの使い方（ルーパー糸通し）.....	24
下ルーパー糸.....	25
上ルーパー糸.....	26

カバー(チェーン)ルーパー糸	27
ロック針糸	28
カバー(チェーン)針糸	29
糸通し穴に入りづらい糸の通し方	30
糸通し穴を通さない糸の通し方(太い糸のかけ方)	34

## 縫ってみましょう

試し縫い	35
オーバーロック／ウェーブロックの試し縫い	35
チェーン／カバー／トリプルカバーステッチの試し縫い	37
コンビネーションステッチ(インターロック含む)の試し縫い	38
オーバーロック	40
オーバーロックへの切換え	40
2本針4本糸ロック	41
1本針3本糸ロック	42
標準巻きロック	43
変形巻きロック(一般的な巻きロック)	44
1本針2本糸ロック	45
ウェーブロック	47
ウェーブロックへの切換え	47
ウェーブロック	48
巻きウェーブロック	49
カバー(チェーン)ステッチ	50
カバー(チェーン)ステッチへの切換え	50
チェーンステッチ	51
カバーステッチ(6mm)	52
カバーステッチ(3mm)	53
トリプルカバーステッチ	54
コンビネーションステッチ	55
コンビネーションステッチへの切換え	55
3本糸ロック+カバー(チェーン)ステッチ	56
巻きロック+カバー(チェーン)ステッチ	58
ウェーブロック+カバー(チェーン)ステッチ	60
巻きウェーブロック+カバー(チェーン)ステッチ	62
4本糸ロック+カバー(チェーン)ステッチ	64
縫いテクニック	66
オーバーロックのテクニック	66
差動を使ったオーバーロックのテクニック	69
ウェーブロックのテクニック	72
カバーステッチのテクニック	73
差動を使ったカバーステッチのテクニック	76
縫い目のほどき方	76


## 困ったとき／必要なとき

メンテナンス	78
メスの交換	78
掃除と注油について	78
トラブルシューティング	79
修理を依頼される前に	79
別売アタッチメント	80

# 各部の名称と使い方


## ミシン本体

各部の名称と使い方




## 付属品

下記のものが入っていることを必ずご確認ください。




各部の名称と使い方




## 増設糸立台のセット

### 取り付け方




### 取り外し方



各部の名称と使い方

## フットコントローラーのセット

- ① フットコントローラーと電源コードのコネクターをミシン本体に差し込む。
- ② 電源プラグを家庭のコンセントに差し込む。
- ③ 電源スイッチを [ I ] にすると通電状態となり、照明ライトがつく。




### △ 注意

火事の原因になります。


- ◆ プラグをコンセントに長時間差し込んだままにしない。
- ◆ コントローラーの上に物を乗せない。

コードははずみ車に当たらないように、ミシン側面のコードホルダーに収納してください。




## アンテナのセット

- ①飾り玉を持って真上へいっぱいに引き伸ばす。
- ②アンテナを左右に振ってストッパーを固定する。



## 膝上げレバー

膝上げレバーを使えば、押さえ金の上下が膝を使ってかんたんにできます。  
両手があくので飾り縫いの時などに便利。



### 取り付け方

膝上げレバーを図のように膝上げレバー差し込み口に差し込む。

### 取りはずし方

片方の手でミシンを押さえながら、膝上げレバーをまっすぐ引き抜く。

## スピードコントロールツマミ


スピードコントロールツマミは、フットコントローラーをいっぱいに踏み込んだ時の最大スピードを速くさせたり遅くさせたりすることができます。

### 速くすると便利なとき

たくさん巻きロックをするときなど

### 遅くすると便利なとき

カーブを縫う時など



# 針について

針は消耗品です。針先が曲がったり、磨耗していると糸切れや目飛びの原因になります。早めに交換してください。

このミシンの針は必ずEL×705# 14または# 12をご使用ください。この針以外は使用できません。


推奨する針の太さ…薄地～中厚地：# 12 中厚地～厚地：# 14

※針は数字が大きくなるほど太くなります。※ウェーブロックで縫うときは針を# 14の太さにしてください。

## ⚠ 注意

ケガをする恐れがあります。

◆針の交換をする場合は必ず電源を切ってください。通電したままだとミシンが急に動くなど危険です。




## 取りはずし方

①はずみ車を回して、針を一番上まで上げる。

②付属の六角ドライバーで針止めネジをゆるめ、針をはずす。

注) 針を取りはずした後、止めネジはゆるめたままにしてください(止めネジははずれない構造になっています)。針が無いまま強く締めすぎると、針が入らなくなる恐れがあります。



注) 使わない糸は取り除いてください。かけたままだと縫製中にどこかに引っ掛かりトラブルの原因になることがあります。



## 取り付け方

①新しい針を付属の掃除用ブラシに差し込み「針頭部の平らな面」が後ろ向きになるようにして、針留の穴の奥まで差し込む。

②確認窓で針が一番奥まで差し込まれていることを確認してから、針止めネジをしめる。





### ワンポイント

針をメスカバーの奥に落としてしまった場合は、ミシン底部にある取り出し口から取り出してください。

## 押え上げレバー


押え上げレバーを上げると押え金が上がり、下げるとき押え金が下がります。



## 標準押え

「標準押え」は、最初からミシンについている押え金です。伸び止めテープ(ウーリースピンテープ)や各種テープを入れながら縫うことができます。


テープの入れ方…P66



## チェーン／カバー用押え(付属品)

「チェーン／カバー用押え」は、チェーンステッチやカバーステッチを縫う際に使います。

カバーステッチの縫い方…P50




## 押え金の交換

標準押えからチェーン／カバー用押えに交換する場合や、別売アタッチメントに交換する際は下記のように交換してください。

### 取りはずし方


- ① 押え上げレバーで押え金を上げる。
- ② フックを押して押え金をはずす。



### 取り付け方

- ① 押えホルダーの取付部の真下に、押え金のピンがくるように置く。
- ② 押え上げレバーをゆっくり下げる。


押え金が入りにくい場合は、押え上げレバーを下げたままフックを押してください。



## 押え圧力

滑りやすい生地や厚い生地を何枚も重ねて縫う場合など、押え圧力を調整したほうが縫いやすい場合があります。


このミシンは、工場出荷時にほとんどの生地に合うように調整されていますので普段はあまり調整する必要はありません。



## メスの固定

ピンタックや飾りステッチなどメスで布地を切らないで縫う場合や、チェーン／カバーステッチで縫う場合には、メス固定ツマミを【LOCK】側にしてください。メスが固定されて動かなくなります。

メスを使用するときはツマミを反対側に戻してください。




## セーフティストップ機構(安全装置)

このミシンには、誤作動を防止するために「セーフティストップ機構(安全装置)」が装備されており、以下の時はミシンが動かないようになっています。

◆フロントカバー・サイドカバーが開いているとき

各カバーが閉まっていることを確認してからお使いください。


フロントカバー・サイドカバーが開いている時



## かがり幅(縫い目の幅)の調節

※オーバーロック/ウェーブロック/インターロック・コンビネーションステッチのみ


4本糸ロックおよび左針を使用した時の3本糸・2本糸ロックは上段の大きい数値で合わせます。  
右針を使用した時の3本糸・2本糸ロックは下段の小さい数値で合わせます。



各部の名称と使い方


## 送り目(縫い目長さ)の調節

0.75~4mmの範囲で調節します。




### 普通ロック側

- 普通ロック  
(オーバー/ウェーブロック)
- チェーンステッチ
- カバーステッチ
- トリプルカバーステッチ
- 3・4本ロックのコンビネーションステッチ  
(インターロック含む)



### 巻ロック側


- 巻きロック  
(オーバー/ウェーブロック)
- 巻きロック・巻きウェーブ  
ロックのコンビネーション  
ステッチ(インターロック含む)




### ワンポイント

この■位置は0.75mmを示します。


巻きロックやウェーブロックなどで使うと  
目が詰まって美しい仕上がりになります。



### 普通ロック側




### 巻ロック側





## 差動送り

伸びやすいニットやジャージー、トリコットなどの生地や、逆に裏地のような縮みやすい生地を縫う場合は「差動レバー」を使うと、平らにきれいに仕上げることができます。さらにギャザーを寄せたり、フレアースカートのヘムのいせ込みの際に使用すると、とても便利です。

差動を使ったテクニック…P69・76



各部の名称と使い方

	伸びやすい生地		縮みやすい生地
生地	ニット地、ジャージー、メリヤス、その他バイヤス部分等	織 布	ジョーゼット、サテン、リネン、ローン等
差動レバー	N →  1.3 ~ 2	N	N →  0.8 ~ 0.6
差動送り使用前後の縫い目比較			

## 縫い目切換ダイヤル


縫い目切換ダイヤルを使ってオーバーロックの縫い目を変更します。

A:2本針4本糸

B:1本針3本糸／ウェーブロック


C:標準巻きロック／巻きウェーブロック

D:変形巻きロック(一般的な巻きロック)



## オーバー／ウェーブ切換レバー


オーバーロックとウェーブロックを切換える時に使用します。



## 糸切り

ミシンの左側面に糸切りがついています。

縫い終わりに空環を10数cm出して、この糸切りで切ると便利です。




## 糸調子微調整ツマミ

このミシンはオーバーロックとウェーブロックに関しては糸調子を自動で調整しますが、生地や糸によっては、糸調子微調整ツマミを回して縫い目を整えた方が良い場合があります。



### ワンポイント

特に巻きロックで送り目を0.75に設定した時、糸調子がゆるむ場合があります。(生地や糸にもよります) その場合は糸調子微調整ネジを「+」方向に締めて、美しい縫い目に調整してください。



\*カバーステッチの糸調子についてはP20を参照




### バランスのとれた美しい縫い目



### 糸調子がゆるい場合





### 糸調子が強い場合




各部の名称と使い方

## 交換ルーパー

1本針 2本糸オーバーロックで縫う際に使用します。



### 【2本糸に切り換える場合】



重要

### 【4・3本糸、巻きロックに切り換える場合】

2本糸から4・3本糸・巻きロックに切り換える場合は、必ず交換ルーパーを元の位置に戻してください。




重要

## カバー(チェーン)／ロック切換レバー

カバーステッチなど、カバーテーブル(右ページ参照)を取り付けて縫う場合は、上ルーパーがテーブルにぶつからないように「カバー(チェーン)」側にします。

オーバーロック/ウェーブロック/インターロック・コンビネーションステッチを縫う場合は上ルーパーを使用するので「ロック」側にします。




## カバー(チェーン) ルーパー／カバー(チェーン) 針糸調子ダイヤル

カバーステッチで縫う場合に糸調子をとるためのダイヤルです。

カバー(チェーン) ルーパー糸調子ダイヤルは、カバーステッチで縫う場合は「カバー」に合わせ、チェーンステッチで縫う場合は「0～3」の間で調整します。


どちらのダイヤルも、数字が大きくなると糸が締まり、小さくなると糸が緩みます。




## チェーン／カバー用テーブルの取り付け方

オーバーロックからカバーステッチに切換える場合は、チェーン／カバー用テーブルに交換します。

- ①** メスカバーを右にずらしてから、中央部を押しながら手前に引いてはずす。




- ②** チェーン／カバー用テーブルを図のように差し込み取り付ける。




## メスカバーの取り付け方


カバーステッチからオーバーロックに切換える場合は、メスカバーに交換します。

- ①** チェーン／カバー用テーブルを右にずらし、中央部を押しながら手前に引いてはずす。



- ②** メスカバーを図のように差し込み取り付ける。






# 糸かけ

## 糸について

スパン糸、ウーリー糸、飾り糸、穴糸、金糸など市販されているさまざまな糸を使用することができます。


通常は薄地には# 80～100の細めの糸を、縫い合わせには# 50～60の太めの糸を使います。

注) 目とび、糸切れの原因になる場合がありますので、古い糸は使用しないでください。



## ベビーネットの使い方


化繊糸などのすべりやすい糸は、付属の「ベビーネット」をご使用ください。



## 駒受けの使い方


普通はロック糸を使用しますが、駒糸も使用できます。

その場合は付属の「駒受け」と「スponジ付駒受け」をご使用ください。




# 糸かけ全体図

全ての糸をかけた状態です。



糸かけ






# ジェットエアスルーザの使い方（ルーパー糸通し）

ルーパーの糸かけをするときは「ジェットエアスルーザ（ジェットエア糸通し）」を使います。ジェットエアスルーザを使うときは、まず下記の「はずみ車の固定」を行ってください。また、ルーパーの糸かけが終わったら忘れずに「固定の解除」を行ってください。

## はずみ車の固定（ジェットエアスルーザの準備）

- ①押え上げレバーで押え金を上げる。
- ②フロントカバーとメスカバーを開ける。
- ③糸通し切換レバーを「ジェットエア」側へ下げ、カチッ音がするまではずみ車を回す。




P25（下ルーパー糸）・P26（上ルーパー糸）・P27（カバー（チェーン）ルーパー糸）にしたがって糸をかける



糸かけ

## 固定の解除（ジェットエアスルーザの解除）

- ①ルーパー糸をかけ終わったら、必ず糸通し切換レバーを「ソーイング」側へ上げる。
- ②メスカバー、フロントカバーを閉める。
- ③押え上げレバーで押え金を下げる。




糸通し切換レバー




注) 糸通し切換レバーを「ソーイング」側にしないとフロントカバーを閉じることができません。

オーバーロックで縫う場合は、針糸を含めすべての糸をかけ終わったら、最後に糸を軽く押さえ、はずみ車を数回まわして、空環ができるか確認する。



通した糸は押え金の上または下から左側にそれぞれ10cm位のところで切りそろえる





# 下ルーパー糸

1



糸かけの前に必ず「ジエットエアスルーザの準備」(P24参照)を行なう。

重要



2

右図の番号にしたがって糸をかけていく。



下ルーパー糸

## ワンポイント

糸を交換する場合はルーパーから糸を完全に抜き取ってください。古い糸が残っているとエアボタンを押しても糸は通りません。

最後に糸は押え金の上を通って左方向に持っていくます

下ルーパー

エアボタンを押すと「下ルーパーの先端」から糸が勢いよく飛び出す

①30~40cm 引っ張り出してフロントカバーの内側にたらしておく

②真ん中の糸通し穴に糸の先端を1~2cm挿入する

1~2cm

③エアボタンを軽く押す

AIR  
スルーバー

3 「固定の解除」(P24参照)をしてから縫い始める。重要


糸かけ

# 上ルーパー糸




1 カバー(チェーン)/ロック切換レバーを右側に倒す。



2 糸かけの前に必ず「ジェットエアスルーの準備」(P24参照)を行う。 **重要**



3 右図の番号にしたがって糸をかけていく。






4 「固定の解除」(P24参照)をしてから縫い始める。 **重要**

# カバー(チェーン) ルーパー糸

1


糸かけの前に必ず「ジエットエアスルーザの準備」(P24参照)を行なう。

重要






2

右図の番号にしたがって糸をかけていく。



## ワンポイント

糸を交換する場合はルーパーから糸を完全に抜き取ってください。古い糸が残っているとエアボタンを押しても糸は通りません。




3

「固定の解除」(P24参照)をしてから縫い始める。重要


糸かけ

# ロック針糸

1 押え金を上げ、針も一番上まで上げる。





2 右図の番号にしたがって糸をかけていく。



## △ 注意



ケガをする恐れがあります。

◆針糸をかける場合は必ず電源を切ってください。通電したままだとミシンが急に動くなど危険です。



(左針)  
ロック針糸1


(右針)  
ロック針糸2




## 【針糸通し具の使い方】

付属の針糸通し具を使うと、針穴に糸を簡単に通すことができます。



(1) 糸通し具の三角のマークを上にして、糸を水平にはさむ



針留糸案内の後側  
に針糸を通す




(2) そのまま針の上部に糸通し具の先端を押し当て下にずらし、針穴まで来たらゆっくりと押す






**注目** ※2本糸ロックの針糸のかけ方は、上記と異なります。P45を参照ください。

# カバー(チェーン)針糸

1 押え金を上げ、針も一番上まで上げる。



2 右図の番号にしたがって糸をかけていく。






①

## 注意

ケガをする恐れがあります。



◆針糸をかける場合は必ず電源を切ってください。通電したままだとミシンが急に動くなど危険です。



## 【針糸通し具の使い方】


付属の針糸通し具を使うと、針穴に糸を簡単に通すことができます。

(1) 糸通し具の三角のマークを上にして、糸を水平にはさむ



針留糸案内の後側に針糸を通す

(2) そのまま針の上部に糸通し具の先端を押し当て下にずらし、針穴まで来たらゆっくりと押す




糸かけ

# 糸通し穴に入りづらい糸の通し方


## ルーパースレッダーを使う方法

各ルーパーに、ウーリー糸など糸通し穴に入りづらい糸を通す時は「ルーパースレッダー」を使うと便利です。


- ①「はずみ車の固定」をする。(P24 参照)




- ②糸通し穴の手前まで、入りづらい糸を通しておく。(P 25 ~ 27 参照)



- ③付属のルーパースレッダー(P9)を糸通し穴から差し込み、ルーパーの先端から少し出しておく。




④ルーパースレッダーの輪の部分に入りづらい糸を5cmほど入れる。



⑤ルーパースレッダーをルーパーの先端から引き出す。

最後に必ず「固定の解除」を行う。(P 24 参照) **重要**




## 結んで通す方法（ルーパー糸のみ可）


すでに糸がかけてある状態で、糸を交換したい場合に便利な方法です。結び目が無理なく糸通し穴に入る太さの糸の場合この方法が可能です。

■わかりやすくするため図では上ルーパー糸のみ表示しています。


- ①押え金を上げ、すでに通っている糸を10数センチ引き出し糸通し穴の手前でカットする。




- ②細い糸を外し、入りづらい糸をセットする。糸通し穴の手前まで入りづらい糸を通し、細い糸と結ぶ。



③細い糸と入りづらい糸を結び、結び目が出てくるまで引き出す。



④押え金を下げる、縫い始める。




# 糸通し穴を通さない糸の通し方(太い糸のかけ方)


ルーパー糸に、飾り糸として使われるような太い糸を使用したい場合は、ジェットエアスルー(ジェットエア糸通し)のパイプに通さず、下記のようにすると糸がなめらかに送られます。結び目が無理なくパイプに入る太さの糸の場合のみこの方法が可能です。

■わかりやすくするため図では下ルーパー糸のみ表示しています。


①「はずみ車の固定」をする。(P24 参照)




②糸通し穴の手前まで、太い糸を通しておく。(P 25 ~ 27 参照)




③エアスルーを使って、まず細い糸を通したあと(P 25 ~ 27 参照)、「固定の解除」を行う。(P 24 参照)  
**重要**




④ピンセットで糸を引き出して切る。



⑤太い糸と細い糸を結ぶ。糸ははた結びを推奨。(P32 参照)



⑥結び目を引き出して切る。





# 縫ってみましょう

## 試し縫い


### ⚠ 注意

ケガをする恐れがあります。  
◆押え金を交換する場合は必ず電源を切ってください。通電したままだとミシンが急に動くなど危険です。


### オーバーロック／ウェーブロックの試し縫い

#### 縫い始め

- ①サイドカバー・フロントカバーが閉じていることを再度確認する。  
「はずみ車」を手前方向に手で数回まわし、針板のツメに糸がからんでいることを確認する。




- ②押え金が下りていることを確認し、コントローラーを軽く踏んで「空環」を約10数cm出してください。



縫ってみましょう

### ③メスに裁断線を合わせて生地を置く。

このとき押え金を上げる必要はありません。縫い始めると、生地は押え金の下へ自然と入っていきます。



#### ワンポイント


生地によっては、バイヤスやカーブを縫うときに生地がはずれやすい場合があります。そのようなときは以下のことを試してください。  
 ①メスから針落ち位置の間で生地が直線になるように手で補助します。  
 ②かがり幅を広くします。

### ④コントローラーを踏んで縫い始める。


(注) まち針が刺さったまま気づかず縫い進めてメスに触れるとメスの切れ味が悪くなったり、まち針が折れて危険です。布の仮止めにはソーイングクリップをお勧めします。

## 縫い終わり

### ①生地を縫い終わったら、そのまま空縫いをして、「空環」を約10数cm出しておく。




### ②最後に「糸切り」で「空環」を切る。



## 「空環」の始末 縫い終わった後の「空環」の始末には次のような方法があります。

### 〈とじ針を使う方法〉


「空環」の糸を指でしごいたあと、とじ針で裏の縫い目に2~3cm通す。  
 空環が短い場合は、先にとじ針を縫い目に通し、その後空環をとじ針の穴に通して引き抜く。




### 他の方法でも空環を始末できます

指でしごいた「空環」を布端位置で結ぶ。

※ギャザー寄せをした場合は、ギャザーが戻らないためにも「空環」を結んでおくと良いでしょう。




「空環」を布端で切って布ボンドで固める。



# チェーン／カバー／トリプルカバーステッチの試し縫い

## 縫い始め


- ①押え金と針を上げ、針落ち位置まで生地を入れる。
- ②押え金を下げる。「はずみ車」を手前方向に手で数回まわしてからコントローラーを軽く踏み、ゆっくり縫い始める。




最初は送り目“4”から縫い始めます。縫い始めれば、好みによって送り目を“3”以下にすることもできますが、使用する生地や糸の種類、糸調子の取り方によっては、送り目が小さければ小さいほど、目飛びや糸切れする場合があります。  
目飛びや糸切れがしたら、送り目を“4”に戻してみましょう。

## 縫い終わり

- ①生地の端まで縫い終わったら、押え金を上げ、注意しながら布を左斜め後ろに引き出し、糸を切る。



- ②表に出ている糸を抜き、裏側ですべての糸をまとめて結ぶ。




チェーン／カバー／トリプルカバーステッチで縫う場合は、送り目を「4」にした時だけ空環が出ます。  
縫い終わりは、送り目を「4」にしてから空環を出しておくという方法もあります。

縫ってみましょう

# コンビネーションステッチ（インターロック含む）の試し縫い

## 縫い始め


- ①メスに裁断線を合わせて生地を置く。
- ②「はずみ車」を手前方向に手で数回まわしてからコントローラーを軽く踏み、送り目を好みの数字にして縫い始める。




注) コンビネーションステッチで送り目を小さくすると、カバー（チェーン）ステッチで目とびや糸切れをする場合があります。その場合は送り目を大きくしてください。

## 縫い終わり

- ①生地を縫い終わったら、そのまま空縫いをし、「空環」を約10数cm出しておく。




- ②最後に「糸切り」で「空環」を切る。




## からかん 「空環」の始末

縫い終わった後の「空環」の始末には次のような方法があります。



●とじ針で裏の縫い目に通しておきます。




●すべての糸をまとめて根本で結びます。

※送り目が小さい場合は空環が出ないことがあります。その場合は送り目を大きくしてください。


## 縫い幅について

コンビネーションステッチでは使用針位置とかがり幅ダイヤルを調節することによってお好みの縫い幅で縫うことができます。縫い幅とは左端の針からメスまでの距離をいいます。8mmから16mmに調節できます。



### 【インターロックの場合】

C-3/O-1針 使用・かがり幅ダイヤル 6mm



# オーバーロック

## オーバーロックへの切換え

オーバーロックで縫う場合は下記の順番に従って切り換えてください。

### 1 針

- 側の針を付ける  
・4本糸の場合は2本針  
・その他は右針使用の1本針

注) 針を取りはずした後、止めネジはゆるめたままにしてください(止めネジははずれない構造になっています)。針が無いままで強く締めすぎると、針が入らなくなる恐れがあります。

注) 使わない糸は取り除いてください。かけたままだと縫製中にどこかに引っ掛かりトラブルの原因になることがあります。


### 2 カバー(チェーン)/ロック切換レバー

カバー(チェーン) ロック




右側へ

### 3 糸をかける (P25・26・28参照)




### 7 かがり幅ダイヤル



- ・4本糸の場合は上段の大きい数字で合わせる
- ・その他の場合は下段の小さい数字で合わせる


### 6 送り目ダイヤル




- ・4本糸、3本糸、2本糸ロックの場合は【普通ロック】側の数字で合わせる
- ・標準巻きロック、変形巻きロックの場合は【巻ロック】側の数字で合わせる

### 4 オーバー/ウェーブ切換レバー

OVERLOCKに合わせる



### 5 縫い目切換ダイヤル




- A : 2本針4本糸ロック
- B : 1本針3本糸ロック
- B : 1本針2本糸ロック
- C : 標準巻きロック
- D : 変形巻きロック

## 2本針4本糸ロック

ニット地の縫い合わせに。

### ミシンの設定




※かがり幅、送り目は使用する生地や糸、お好みに応じて変更ください。

# 1本針 3本糸ロック

縫かぎりに。

## ミシンの設定





※図はO-2の針を使った状態です。※かがり幅、送り目は使用する生地や糸、お好みに応じて変更ください。

# 標準巻きロック

オーガンジーやジョーゼットなど、薄地の縫い合わせや端始末に。

## ミシンの設定

布端をひと折りしながら、細くかがりますが、縫い目の形状は普通ロックと同じです。かがりの厚みを出さず、きれいなシルエットに仕上げることができます。



オーバー/  
ウェーブ  
切換レバー  
**OVER LOCK**

押え金  
標準押え

かがり幅  
**M**

メス  
使用

送り目  
(巻ロック側)  
**0.75~1.5**

縫い目切換  
ダイヤル  
**C**

右側へ

カバー(チェーン)/ロック切換レバー

カバー(チェーン) ロック



※かがり幅、送り目は使用する生地や糸、お好みに応じて変更ください。




縫ってみましょ

# 変形巻きロック(一般的な巻きロック)

フリルやハンカチなどに。既製品に多く使われている縫い目です。

## ミシンの設定

上ルーパー糸が、布端を裏側に巻き込みながら細くかがります。上ルーパー糸にウーリー糸を使用すると、細い縫い目が強調され印象的です。



押え金  
標準押え

かがり幅  
M

メス  
使用

送り目  
(巻ロック側)  
0.75~1.5


オーバー/  
ウェーブ  
切換レバー  
**OVER LOCK**

縫い目切換  
ダイヤル  
**D**

カバー(チェーン)/ロック切換レバー

カバー(チェーン) ロック

右側へ



※かがり幅、送り目は使用する生地や糸、お好みに応じて変更ください。


# 1本針 2本糸ロック

主に飾り縫いに。

## 針糸の糸かけ


※下ルーパー糸は通常の糸かけと同様です。

- 1** 押え金を上げ、針も一番上まで上げる。






- 2** 右図の番号にしたがって糸をかけていく。

※上ルーパー糸のエアスルー(P26参照)を使ってパイプの途中まで糸を通しておいてから「はずみ車」の固定解除して、パイプの連結部より引き上げる。



ロック針糸2  
(右針)



通常は上ルーパーをかける位置

5

6

3

4

0

A

B

C

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262


263

264

265

# ミシンの設定

## ■縫い目




### ワンポイント


2本糸で飾りステッチなどを縫う場合は、下ルーパー糸に太い糸や飾り糸を使うと効果的です。

## ■飾り縫いの縫い目

2本糸ロックはほとんどの場合は、飾り縫いで使われます。



生地を広げる




①メス固定ツマミを「固定」側にする。

②生地を二つ折りにして、その折り山の端を縫っていく。

③縫い終わったら、生地を広げる。

縫ってみましょう



※かがり幅、送り目は使用する生地や糸、お好みに応じて変更ください。

# ウェーブロック

## ウェーブロックへの切換え

ウェーブロックで縫う場合は下記の順番に従って切り替えてください。

### 1 針

○側の針を付ける(#14を使用)  
・右針使用の1本針

注) 針を取りはずした後、止めネジはゆるめたまにしてください(止めネジははずれない構造になっています)。針が無いままで強く締めすぎると、針が入らなくなる恐れがあります。


注) 使わない糸は取り除いてください。かけたままだと縫製中にどこかに引っ掛かりトラブルの原因になることがあります。

### 7 かぎり幅ダイヤル



下段の小さい数字で合わせる

### 6 送り目ダイヤル



- ・ウェーブロックの場合は  
【普通ロック】側の数字で合わせる
- ・巻きウェーブロックの場合は  
【巻ロック】側の数字で合わせる

### 2 カバー(チェーン)/ロック切換レバー




※上ルーパーと針糸は通常の糸溝から左にそれぞれ移動します

### 3 糸をかける

(P25※・26※・28参照)  
上下ルーパー糸にウーリー糸を使うと、縫い目が詰まって仕上がりがきれいに見えます。


#### ワンポイント

ワンタッチ糸案内から簡単に糸をはずす方法




### 4 オーバー/ウェーブ切換レバー

WAVEに合わせる



### 5 縫い目切換ダイヤル





B : ウエーブロック  
C : 巻きウェーブロック

縫つてみましょ

# ウェーブロック

縫い目に美しい波状の模様を演出するので、袖口や裾の装飾的な始末にぴったり。ラメ糸やウーリー糸などさまざまな糸を使えばさらにデザイン効果がアップ。

一般的には、上ルーパー糸にラメ糸や飾り糸、下ルーパー糸にウーリー糸、針糸にスパン糸を使います。色の組み合わせによりさまざまなバリエーションが楽しめます。





※かがり幅、送り目は使用する生地や糸、お好みに応じて変更ください。

# 巻きウェーブロック

細いウェーブがフリルや薄地の端始末を華やかに彩ります。

オーガンジーやジョーゼットのような薄地の飾り縫いとして効果的です。



※かがり幅、送り目は使用する生地や糸、お好みに応じて変更ください。

# カバー(チェーン)ステッチ

## カバー(チェーン)ステッチへの切換え

カバー(チェーン)ステッチで縫う場合は下記の順番に従って切り換えてください。


### 1 針

C側の針を付ける

- ・チェーンステッチは1本
- ・カバーステッチは2本
- ・トリプルカバーステッチは3本


注) 針を取りはずした後、止めねじはゆるめたままにしてください(止めねじははずれない構造になっています)。針が無いまま強く締めすぎると、針が入らなくなる恐れがあります。

注) 使わない糸は取り除いてください。かけたままだと縫製中にどこかに引っ掛かりトラブルの原因になることがあります。




### 2 チェーン/カバー用押え金を付ける

付いている「標準押え」を付属の「チェーン/カバー用押え金」に付け替えます。



※押え金の交換方法はP14を参照ください。

### 3 メスをLOCK(固定)する




### 5 重要

はずみ車を手で回して上ルーパーが固定されたことを確認する。

### 4 カバー(チェーン)/ロック切換レバー



### 6 チェーン/カバー用テーブルに付け換える



チエーン/カバー用テーブル

※チエーン/カバー用テーブルの交換方法はP21を参照ください。


注) カバー(チェーン)ステッチで縫う場合は布を針落ち位置まで入れて縫い始めてください。

# チェーンステッチ

下糸(裏側)が鎖状になっているため伸びに強く、スラックスの脇や股上の縫い合わせに最適。襟ぐりの飾りステッチとしても活躍します。


## ミシンの設定

### 「チェーンステッチ」の縫い目と糸調子の合わせ方




#### きれいな縫い目

表の縫い目が直線で、裏の縫い目が輪状(ループ)になっている。




#### 針糸がゆるい

チェーン針糸調子ダイヤルを回し、より大きな数字にする。またはチェーンループ糸調子ダイヤルをチェーンステッチの範囲内で右(後ろ)方向に回す。



#### 針糸がきつい

チェーン針糸調子ダイヤルを回し、より小さな数字にする。またはチェーンループ糸調子ダイヤルをチェーンステッチの範囲内で左(手前)方向に回す。




※図はC-3の針を使った状態です。※かがり幅、送り目は使用する生地や糸、お好みに応じて変更ください。

# カバーステッチ(6mm)

飾り縫いをはじめ、袖口縫いや裾上げなどに便利。さまざまな用途で幅広く使えます。生地やデザインに合わせて6mmと3mmの2種類の幅が選べます。


## ミシンの設定

### 「カバーステッチ(6mm)」の縫い目と糸調子の合わせ方




#### きれいな縫い目

表の縫い目が2本の直線で、裏の縫い目は輪状(ループ)が絡み合いジグザグになっている。




#### 針糸がゆるい

チェーン針糸調子ダイヤルを回し、より大きな数字にする。またはチェーンルーパー糸調子ダイヤルをカバーステッチの範囲内で右(後ろ)方向に回す。



#### 針糸がきつい

チェーン針糸調子ダイヤルを回し、より小さな数字にする。またはチェーンルーパー糸調子ダイヤルをカバーステッチの範囲内で左(手前)方向に回す。




※送り目は使用する生地や糸、お好みに応じて変更ください。

# カバーステッチ(3mm)


## ミシンの設定

### 「カバーステッチ(3mm)」の縫い目と糸調子の合わせ方




#### きれいな縫い目

表の縫い目が2本の直線で、裏の縫い目は輪状(ループ)が絡み合いジグザグになっている。




#### 針糸がゆるい

チェーン針糸調子ダイヤルを回し、より大きな数字にする。またはチェーンループ糸調子ダイヤルをカバーステッチの範囲内で右(後ろ)方向に回す。



#### 針糸がきつい

チェーン針糸調子ダイヤルを回し、より小さな数字にする。またはチェーンループ糸調子ダイヤルをカバーステッチの範囲内で左(手前)方向に回す。




※図は C-1 と C-2 を使った状態です。送り目は使用する生地や糸、好みに応じて変更ください。

# トリプルカバーステッチ

飾り縫いや裾上げ、ゴム入れなどが楽しめるステッチです。


## ミシンの設定

### 「トリプルカバーステッチ」の縫い目と糸調子の合わせ方




#### きれいな縫い目

表の縫い目が3本の直線で、裏の縫い目は輪状(ループ)がジグザグ状になっている。




#### 針糸がゆるい

チェーン針糸調子ダイヤルを回し、より大きな数字にする。またはチェーンルーパー糸調子ダイヤルをカバーステッチの範囲内で右(後ろ)方向に回す。



#### 針糸がきつい

チェーン針糸調子ダイヤルを回し、より小さな数字にする。またはチェーンルーパー糸調子ダイヤルをカバーステッチの範囲内で左(手前)方向に回す。




※送り目は使用する生地や糸、お好みに応じて変更ください。

# コンビネーションステッチ

## コンビネーションステッチへの切換え

コンビネーションステッチで縫う場合は下記の順番に従って切り換えてください。




縫つてみましょ

# 3本糸ロック+カバー(チェーン)ステッチ

とくにインターロック(3本ロック+チェーンステッチ)は、シャツやブラウスなど布帛の脇縫いに多用される、丈夫なステッチです。


## ミシンの設定

■糸かけ図は3本糸ロック(左針使用)+トリプルカバーステッチの状態です。



※かがり幅、送り目は使用する生地や糸、お好みに応じて変更ください。

## バリエーション




### 3本糸ロック×トリプルカバーステッチ

針

O側: O-1 または O-2  
C側: C-1 と C-2 と C-3

チェーンルーパー糸調子ダイヤル

カバーステッチ位置




### 3本糸ロック×カバーステッチ

針

O側: O-1 または O-2  
C側: C-1 と C-2、C-2 と C-3、C-1 と C-3 のいずれか

チェーンルーパー糸調子ダイヤル

カバーステッチ位置



### 3本糸ロック×チェーンステッチ(インターロック)

針

O側: O-1 または O-2  
C側: C-1・C-2・C-3 のいずれか

チェーンルーパー糸調子ダイヤル


0 ~ 3

縫つてみましょう

# 巻きロック+カバー(チェーン)ステッチ

## ミシンの設定


■糸かけ図は変形巻きロック+トリプルカバーステッチの状態です。



\*かがり幅、送り目は使用する生地や糸、好みに応じて変更ください。 \*この縫い目はスピードを落として縫ってください。

注) コンビネーションステッチで送り目を小さくすると、カバー(チェーン)ステッチで目とびや糸切れをする場合があります。その場合は送り目を大きくしてください。

## バリエーション




### 巻きロック×トリプルカバーステッチ

針

O側: O-2  
C側: C-1とC-2とC-3

チェーンルーパー糸調子ダイヤル

カバーステッチ位置




### 巻きロック×カバーステッチ

針

O側: O-2  
C側: C-1とC-2、C-2とC-3、C-1とC-3のいずれか

チェーンルーパー糸調子ダイヤル

カバーステッチ位置



### 巻きロック×チェーンステッチ

針

O側: O-2  
C側: C-1・C-2・C-3のいずれか


チェーンルーパー糸調子ダイヤル

0~3

# ウェーブロック+カバー(チェーン)ステッチ

## ミシンの設定


■糸かけ図はウェーブロック+トリプルカバーステッチの状態です。



※かがり幅、送り目は使用する生地や糸、好みに応じて変更ください。※この縫い目はスピードを落として縫ってください。


注) コンビネーションステッチで送り目を小さくすると、カバー(チェーン)ステッチで目とびや糸切れをする場合があります。その場合は送り目を大きくしてください。

## バリエーション




### ウェーブロック×トリプルカバーステッチ

針
O 側: O-2 C 側: C-1 と C-2 と C-3
チェーンルーパー糸調子ダイヤル
カバーステッチ位置



### ウェーブロック×カバーステッチ

針
O 側: O-2 C 側: C-1 と C-2、C-2 と C-3、C-1 と C-3 のいずれか
チェーンルーパー糸調子ダイヤル
カバーステッチ位置



### ウェーブロック×チェーンステッチ


針
O 側: O-2 C 側: C-1・C-2・C-3 のいずれか
チェーンルーパー糸調子ダイヤル
0 ~ 3

縫つてみましょ

# 巻きウェーブロック+カバー(チェーン)ステッチ

## ミシンの設定


■糸かけ図は巻きウェーブロック+トリプルカバーステッチの状態です。



\*かぎり幅、送り目は使用する生地や糸、好みに応じて変更ください。 \*この縫い目はスピードを落として縫ってください。

注) コンビネーションステッチで送り目を小さくすると、カバー(チェーン)ステッチで目とびや糸切れをする場合があります。その場合は送り目を大きくしてください。

## バリエーション




### 巻きウェーブロック×トリプルカバーステッチ

針

O側: O-2  
C側: C-1とC-2とC-3

チェーンルーパー糸調子ダイヤル

カバーステッチ位置




### 巻きウェーブロック×カバーステッチ

針

O側: O-2  
C側: C-1とC-2、C-2とC-3、C-1とC-3のいずれか

チェーンルーパー糸調子ダイヤル

カバーステッチ位置



### 巻きウェーブロック×チェーンステッチ

針

O側: O-2  
C側: C-1・C-2・C-3のいずれか

チェーンルーパー糸調子ダイヤル


0~3

縫つてみましょ

# 4本糸ロック+カバー(チェーン)ステッチ


## ミシンの設定

■糸かけ図は4本糸ロック+トリプルカバーステッチの状態です。



※かがり幅、送り目は使用する生地や糸、お好みに応じて変更ください。

## バリエーション




### 4本糸ロック×トリプルカバーステッチ

針

O側: O-1とO-2  
C側: C-1とC-2とC-3

チェーンルーパー糸調子ダイヤル

カバーステッチ位置




### 4本糸ロック×カバーステッチ

針

O側: O-1とO-2  
C側: C-1とC-2、C-2とC-3、C-1とC-3のいずれか

チェーンルーパー糸調子ダイヤル

カバーステッチ位置



### 4本糸ロック×チェーンステッチ

針

O側: O-1とO-2  
C側: C-1・C-2・C-3のいずれか

チェーンルーパー糸調子ダイヤル

0～3


縫つてみましょう

# 縫いテクニック


## オーバーロックのテクニック

### テープ入れ

標準押さえを使ってウーリースピンテープ（伸び止めテープ）などを入れることができます。




幅6mmまでの  
テープを入れる場合




幅6~14mmまでの  
テープを入れる場合

- ① 標準押さえにテープを通します。
- ② 針を一番上に上げ、標準押さえを取り付けます。
- ③ まずテープだけ数cm縫ってから、布地を入れて縫い始めます。



- ④ 縫い終わりはテープだけを数cm縫ってからミシンを止めます。




## カーブを縫う時のポイント

フットコントローラーを弱く踏んで縫い目がはずれないようにゆっくり縫いましょう。

### インカーブを縫う時


左手で生地を縮めるようにして、布を少しづつ直線状態をつくりながらゆっくり縫い進める。



### アウトカーブを縫う時

カーブ（突き出た）部分を左手で縮めて、右手で手前の布を右方向に引き出しながら縫う。


このときメスから針落ち位置までが直線になるようにする。




## 筒縫い

輪で縫う場合にキレイに仕上げる方法です。


- ①図のように縫い代の切り落とし幅分を3cmくらいカットします。




- ②カットした部分を押え金の下に入れて、①で決めた切り落とし幅でカットしながら一周縫っていきます。



- ③縫い始めの空環を切り落としてから、メスを固定(メスロック)し、2cmくらい重ねて縫います。



- ④針と押え金を上げ、生地を90度左に回転させ、押え金を下ろします。はずみ車を2、3回まわし、縫い目を作った後コントローラーを踏み出し、空環を作ります。



# 差動を使ったオーバーロックのテクニック

## ギャザー寄せ

ギャザーを寄せながら縫うことができます。



- ①差動レバーを [ 2 ] にします。


※必要に応じて 1.3 ~ 2 の間で調整してください。

- ②送り目調節ダイヤルを [ 4 ] に合わせます。

## 袖山のいせ込み

袖山のいせこみを、「差動」により仕上げます。


①は N 、②はレバー 1.5 、袖山部分③はレバー 2 (最大) にします。逆に、④は 1.5 、⑤は N の順に戻します。この一連の作業を「差動レバー」で操作しながら縫ってください。



## フリンジ縫い


華やかな飾り縫いをすることができます。

- ①飾りを付けたい部分に縁かがりをします。
- ②①の縫い目の上に重ねて（右針が縫い目の右端に落ちるくらいの位置で）縁かがりをします。
- ③更に②の縫い目の上に同じように重ねて縁かがりをします。  
(※差動レバー 0.6)



## ワンポイント

「ニット用裾まつり押え」（別売・P81 参照）を使うときれいに均一に仕上げることができます。



## リブ付け〈袖口に付ける場合の例〉


4本糸ロックを使ってトレーナーなどのリブを縫い付ける事ができます。リブを伸ばさず縫い上げるために、「差動」を使用します。




### 設定

針 ..... 0-1-0-2	メス固定ツマミ ..... 縫い終わりだけメスロック(固定)
送り目 ..... 3.0	使用糸 ..... スパン糸4本
かがり幅 ..... 7.5	アタッチメント ..... 標準押え
差動レバー ..... 1.3~2.0	※リブ生地はよく伸びるニットでもOKです。


- ① リブ生地を輪にします。




- ② 縫い目を互い違いに折り、2重にします。




- ③ 袖口の内側にスッポリとリブを入れ、図のようにリブを上にして差動レバーを2.0にして縫います。(衿部分は1.3)



- ④ 1周縫い終わったら縫い始めの空環をカットした後、メスをロック(固定)して2cmくらい重ねて縫います。





- ⑤ 針と抑え金を上げ、生地を90度左に回転させ、抑え金を下ろします。はずみ車を2,3回まわし、縫い目を作った後、コントローラーを踏み出し、空環を作ります。



## フレアスカートのヘム

縁かがりとぐし縫いが同時にできます。





■差動レバー

## レタス縫い

巻きロックで縫う際に、ニット地の生地端にレタスのようなフリルを作ることができます。

- ①差動レバーを 0.8 ~ 0.6 の伸ばし縫いにします。
- ②生地端に巻きロックをかけます。




■差動レバー

縫ってみましょう

# ウェーブロックのテクニック


## ウェーブの平縫い

パッチワーク感覚でいろんな生地をつなぎあわせたり、無地の生地の真ん中に飾り縫いをする事ができます。



- ① ウェーブロックの設定にします。(P47 参照)
- ② 針糸を下図の位置にかけます。
- ③ 縫い目切換ダイヤルを「D」にします。


※カーブは上手く縫えない場合があります。



※かがり幅、送り目は使用する生地や糸、お好みに応じて変更ください。

# カバーステッチのテクニック

## 裾縫い



① 縫い代分を折り上げ、アイロンをかけます。


② 折り上げた布端が布の表からわかるように、定規で測って布の表にチャコ等で印を引いておきます。

③ 布の表を上にして押え金の下に置き、左針の右側ギリギリに、引いた印が来るようになります。



④ 印からはずれないように縫います。

⑤ 布の端まで縫い終わったら、押え金と針を上げ、注意しながら布を引き出し、糸を切ります。

⑥ 表に出てる糸を抜き、裏側ですべての糸をまとめて結びます。



付属の生地ガイドと裾引きガイドを下記のようにして使うとより簡単に裾縫いができます。



※但し、カーブを縫うときなどは裾引きガイドを使用せず、生地ガイドのみの方が縫いやすいこともあります。

縫つてみましょ



## カバーステッチの輪の縫い方

裾や袖などよく使うテクニックです。



①縫い始め位置に針を刺してから縫い始めます。


②1周縫ったら縫い始めの縫い目と3~4cm重ねて縫います。



③針と抑え金を上げて縫い終わりの縫い目の近くを持って左斜め後ろに引っ張ります。

④糸を20cmほど引き出してから糸を切れます。

⑤表に出ている糸を抜き、裏側ですべての糸をまとめて結びます。




### ワンポイント

「カバーステッチ専用透明押え」(別売・P80 参照) を使うとさらに便利です。


## カバーステッチのテープ入れ

カバーステッチの縫い目にテープを縫い込むことができます。飾り縫いなどにおすすめ。




幅8mmまでのテープが入ります

- ①カバーステッチ専用押えにテープを通します。
- ②針を一番上に上げ、カバーステッチ専用押えを取り付けます。
- ③まずテープだけ数cm縫ってから、布地を入れて縫い始めます。



- ④縫い終わりはテープだけを数cm縫ってからミシンを止めます。




縫つてみましょう

## 差動を使ったカバーステッチのテクニック

### ギャザー寄せ

このミシンはカバーステッチでもギャザーを寄せながら縫うことができます。カバーステッチでギャザー寄せをするとギャザーが戻りにくいのが特徴です。




- ①差動レバーを [ 2 ] にします。  
※必要に応じて 1.3 ~ 2 の間で調整してください。
- ②送り目調節ダイヤルを [ 4 ] に合わせます。

### 縫い目のほどき方


#### オーバーロックの縫い目のほどきかた

- ①右針糸と左針糸を数力所、目打ちなどを使って引き出し切れます。




縫つてみましょう

- ②右針糸と左針糸をそれぞれ引っ張って取り除きます。





③針糸が取れるとルーパー糸は簡単に生地からはずれます。




### カバー（チェーン）ステッチの縫い目のほどきかた

①縫い終わりの縫い目の針糸を目打ち等で1~2針表側に引き出します。

※カバーステッチやトリプルカバーステッチの場合は同じ位置の針糸を引き出します。



②裏側に残ったルーパー糸を軽く引っ張るとほどけます。






# 困ったとき／必要なとき

## メンテナンス

### メスの交換

メスは消耗品です。メスが切れなくなった場合は、通常「上メス」を交換してください。


- ①電源を切り、フロントカバーとメスカバーを開く。
- ②はずみ車を回して、上メスを最下点にする。
- ③上メスの止めネジをゆるめて、上メスをはずす。
  
- ④新しい上メスを取り付け、下メスに対して、上メスの刃先が1mm程度沈み込んだ位置で上メス止めネジをしめる。



#### ワンポイント

上メスを最下点にして指先で上メスを下から押し上げ、図のように上メスの歯の部分が下メスの上端からだいたい1mm程度沈み込んだ位置にします。このとき、「かがり幅ダイヤル」の目盛りを最小位置にしておくと取り付け作業が容易に行えます。

\*上メスを固定した時、上メスが針板上から出ないことを確認してください。



\*他の部品をはずしたり、ネジを緩めたりしないでください。

\*メスは安全上、強くしめています。ゆるめるとときは、止めネジのサイズにあったにぎりの大きなドライバーを使用してください。

\*安全上、止めネジは強くしめてください。

### 掃除と注油について

このミシンは特殊な材質を使用しているため油を注す必要はありませんが、切りながら縫うことが多いため、切りクズがたまります。掃除機を使ってホコリを吸い取るか、付属の掃除用ブラシを使って払ってください。


また、音が大きくなったりした場合は、駆動部（動いている部分）に1～2滴、ミシン油を注してみてください。

**(注) エアスルーシステムのパイプの穴部分には絶対に油を入れないでください。**

#### パイプの掃除

付属の『ルーパースレッダー』は“ジェットエアスルーシステム”のパイプの掃除具として使用することもできます。

まず「はずみ車」の固定(P24 参照)をします。次に「糸通し穴」から『ルーパースレッダー』(P9 参照)を差し込み、ルーパーの先端から出てきたら引っ張り出します。この作業を数回繰り返すと、パイプにたまつた糸クズが取れます。



# トラブルシューティング

## 修理を依頼される前に


ミシンが動かない等の異常がありましたら、修理を依頼される前に下記のことをご確認ください。

状況	確認内容	参照ページ
ミシンが動かない!	<input type="checkbox"/> 電源プラグがコンセントに差し込まれていますか。 <input type="checkbox"/> 照明ライトスイッチが[ I ]になっていますか。 <input type="checkbox"/> はずみ車の「固定の解除」がされていますか。 <input type="checkbox"/> サイドカバーやフロントカバーがきちんと閉まっていますか。	10 10 24 8
4本・3本・2本糸ロックがうまく縫えない!	<input type="checkbox"/> 押え金が下がっていますか。 <input type="checkbox"/> 糸かけが間違っていませんか。 <input type="checkbox"/> オーバー／ウェーブ切換ツマミが[OVER LOCK]になっていますか。 <input type="checkbox"/> 4本糸ロックでは縫い目切換ダイヤルが[A]になっていますか。 <input type="checkbox"/> 3本糸・2本糸ロックでは縫い目切換ダイヤルが[B]になっていますか。 <input type="checkbox"/> 送り目ダイヤルが[普通ロック]側の数字になっていますか。 <input type="checkbox"/> 差動レバーの位置は適切ですか。	13 41・42・45 40 41 42・45 41・42・45 17
巻きロックがうまく縫えない!	<input type="checkbox"/> 押え金が下がっていますか。 <input type="checkbox"/> 糸かけが間違っていませんか。 <input type="checkbox"/> オーバー／ウェーブ切換ツマミが[OVER LOCK]になっていますか。 <input type="checkbox"/> 縫い目切換ダイヤルが[C]または[D]になっていますか。 <input type="checkbox"/> 送り目ダイヤルが「巻きロック」側の数字になっていますか。 <input type="checkbox"/> かがり幅ダイヤルが[M]になっていますか。 <input type="checkbox"/> 差動レバーの位置は適切ですか。	13 43・44 40 43・44 43・44 43・44 17
ウェーブロックがうまく縫えない!	<input type="checkbox"/> 押え金が下がっていますか。 <input type="checkbox"/> 糸かけが間違っていませんか。 <input type="checkbox"/> 1本針3本糸になっていますか。 <input type="checkbox"/> オーバー／ウェーブ切換ツマミが[WAVE]になっていますか。 <input type="checkbox"/> 縫い目切換ダイヤルが[WB]ウェーブまたは[WC]ウェーブの巻きロックになっていますか。 <input type="checkbox"/> 送り目ダイヤルが[WB]のときは普通ロック側の数字、[WC]のときは巻きロック側の数字になっていますか。	13 47 47 47 47 48・49
チェーン／カバーステッチがうまく縫えない!	<input type="checkbox"/> 押え金が下がっていますか。 <input type="checkbox"/> 糸かけが間違っていませんか。 <input type="checkbox"/> 糸調子がバランス良くとれていますか。 <input type="checkbox"/> 差動レバーの位置は適切ですか。 <input type="checkbox"/> 布を針の下へ置いてから縫い始めていますか。	13 50 20・51～54 17 37・50
目とび、糸切れがする!	<input type="checkbox"/> 針は指定の[EL×705#12または#14]についていますか。 <input type="checkbox"/> 針は針留の穴の一番奥まで入っていますか。 <input type="checkbox"/> 曲がったり、針先が磨耗している針がついていませんか。 <input type="checkbox"/> 糸かけが間違っていませんか。 <input type="checkbox"/> 糸がどこかに引っ掛かっていませんか。 <input type="checkbox"/> 古い糸を使用していませんか。 <input type="checkbox"/> コンビネーションステッチの場合送り目が小さすぎませんか。	12 12 12 25～29、40～64 11、25～29 22 55～65
メスが布地を切らない!	<input type="checkbox"/> メス固定ツマミが[LOCK(固定)]になっていますか。 <input type="checkbox"/> 上メスが磨耗していませんか。	15 78
エアボタンを押しても糸が通らない!	<input type="checkbox"/> 「はずみ車の固定」がされていますか。 <input type="checkbox"/> 糸通し穴に糸が1～2cm挿入されていますか。 <input type="checkbox"/> 糸通し穴の手前で糸を30～40cmほどたるませていますか。 <input type="checkbox"/> 糸がどこかに引っ掛けっていませんか。 <input type="checkbox"/> パイプの中にゴミがたまっていますか。	24 25～27 25～27 11、25～29 78

アフターサービスについては、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

# 別売アタッチメント

縫いのバリエーションがさらにひろがる、便利な別売りアタッチメントのご紹介。



**オーバーロック用透明押え**

メーカー希望価格 1,650 円（税込）

針落ち位置が見やすいので、ニットファブリック付けなどの輪の縫い合わせや、コンビネーションステッチで飾り縫いをするときに使うと便利。



**カバーステッチ用透明押え**

メーカー希望価格 1,320 円（税込）


カバーステッチで縫う際に使います。針落ち位置が分かりやすく、袖口や衿ぐりの輪の始末をするときに使うと作業がとてもスムーズに行なえます。



**カーブ押え**

メーカー希望価格 3,300 円（税込）

前後の長さが短く、底面が平らなため、曲線縫いや段縫い（縫い目が重なった部分の縫い）に適しています。




**四つ折バインダーセット**

メーカー希望価格 11,000 円（税込）

衿ぐりなどの生地端にカットしたテープを四つ折りにして挟み込みながら縫ったり、キャミソールの肩ひもなどの紐（ひも）を作ることができます。テープを置くスタンド付き。

（仕上がり幅 10mm）



**三つ折バインダー**

メーカー希望価格 9,900 円（税込）

生地端にカットしたテープを三つ折りにして、布に挟み込みながら縫うことができます。四つ折バインダーでは厚みが出てしまう生地でも軽やかに仕上がります。

（仕上がり幅 12mm）




**下二つ巻ラッパ**

メーカー希望価格 各 3,850 円（税込）

アイロンをかけなくても生地端を同じ幅で二つに折ってくれるため、作業効率が上がります。長い距離をまっすぐ縫うときに、幅がぶれることなく縫えます。

（仕上がり幅 約 7・18・28mm）




**ベルトループバインダー**

メーカー希望価格 3,850 円（税込）

しっかりと強度のある、既製服で使われているような 1cm 幅のベルトループが簡単に作れます。

（仕上がり幅 10mm）



**専用クリアテーブル**

メーカー希望価格 19,800 円（税込）

手前・左・後にスペースができ、生地が逃げにくくなります。収納に便利な引き出し付き。

（前側 44 × 奥行 × 57 × 後側 57cm）



**トリム bin**

メーカー希望価格 2,200 円（税込）


ミシンの下にセットすることで、メスでカットした切りくずがビニールの中に入ります。切りくずを気にせず縫い進めることができます。



### ニット用裾まつり抑え

メーカー希望価格 3,300 円(税込)

縁かがりと同時に裾のまつり縫いができます。フリンジ縫いの際にも便利。



### ビーズ抑え

メーカー希望価格 3,300 円(税込)

連なったビーズやスパンコールを生地に縫いつけることができます。



### セパレート抑え

メーカー希望価格 3,850 円(税込)


片方の生地だけにギャザーを寄せながら縫い合わせることができます。



### レース抑え

メーカー希望価格 3,850 円(税込)


レースを切らず生地だけを切りながら縫い付けることができます。



### ゴム押さえ (テグス入れ兼用)

メーカー希望価格 4,180 円(税込)


縁かがりと同時にゴムテープを簡単に縫い込むことができます。衿ぐりや袖口などに使えます。また、巻きロックに設定し、テグスを入れることもできます。



### パイピング押さえ (5mm 用)

メーカー希望価格 3,300 円(税込)

縫い合わせや縁かがりのときに 5 mm のパイピングコードを縫いこむことができます。また、ファスナー付けにも便利。



### ピンタック押さえ

メーカー希望価格 4,180 円(税込)

ピンタック縫いが簡単に出来ます。



### アタッチメントセット

メーカー希望価格 13,200 円(税込)

6 種類のアタッチメントをひとつにまとめたお得なセットです。



## 仕様

- 縫い型式:2本針4本糸オーバーロック  
1本針3本糸オーバーロック  
1本針2本糸オーバーロック  
1本針3本糸ウェーブロック  
1本針2本糸チーンステッチ  
3本針4本糸カバーステッチ  
2本針3本糸カバーステッチ  
2本針5本糸インターロック
- オーバー／ウェーブロックのかがり幅:  
2本針4本糸ロック5.5～7.5mm  
1本針3本糸ロック3.0～7.5mm  
巻きロック1.5mm
- カバーステッチ幅:3mmと6mm
- 送り目(縫い目長さ):0.75～4mm
- 差動比率(伸ばし・縮みの比率):0.6～2.0
- メス上下量:6.5mm
- 押え上がり量:6.0mm
- 送り歯高さ:0.7mm
- 縫い速度:毎分1,200針
- 使用針:EL×705(#12, #14)
- 使用糸本数:8～2本
- 消費電力:105W
- 照明ライト:白色LED×6
- ミシンの大きさ:奥行318×幅489×高さ355mm
- ミシンの重さ:12.4kg

仕様の一部を予告なく変更することがありますので、ご了承ください。

製品ユーザー登録はこちらから

[www.babylock.co.jp/user](http://www.babylock.co.jp/user)

ベビーロックをもっと活用していただくための  
コンテンツや特典をご提供しています。



最新情報や作品づくりのアイディアは  
ホームページとSNSをチェック！



④ 株式会社ベビーロック [www.babylock.co.jp](http://www.babylock.co.jp)

本社:〒102-0073 東京都千代田区九段北1-11-11 TEL03(3265)2851(代表)

支店:東京 03(5825)9020 名古屋 052(917)3671 大阪 06(6967)3300 福岡 0942(44)7921

修理等のご依頼はお買い上げの販売店を通じてご連絡ください。

お客様へ

お買い上げ日、販売店名を記入されると、修理などのときに便利です。

お買い上げ日	年	月	日
販売店名			
	TEL		

修理やアフターサービス等でミシンを送付する必要が起る場合があります。そのため、梱包箱は捨てないで保管されることをお薦めします。