


# 取扱説明書

ZZ3-B394

- ご使用になる前に必ず取扱説明書をお読みになり正しくお使いください。
- 取扱説明書はなくさないように大切に保管してください。



- A ぬう前の知識**
- 電源コード
  - 電源スイッチ
  - ブーリー
  - 押えあげレバー
  - フリーাームにするには
  - 模様選択ダイヤル
  - ぬい目の長さ調節ダイヤル
  - 速度調節
  - 返しれないボタン
  - 送り歯カバー

- B 糸の通し方**
- 下糸の準備
  - 上糸のかけ方
  - 糸通し装置の使い方
  - 下糸の引き出し方

- C ぬってみましょう**
- 基本操作
  - 糸調子
  - 押えの付け替え方
  - 片押えの使い方
  - まつりぬい押えの使い方
  - 裁ち目かがり押えの使い方
  - ボタン穴かがり押えの使い方


- D ミシンを大切に**
- 針の交換
  - ランプの交換
  - お手入れ
  - 注油
  - トラブルチェック

- 付属品
- 糸と針の選択早見表
- ぬい方早見表
- アフターサービス



# A

# ぬう前の知識





## 電源コード

- 電源プラグは、しっかりと差し込んでください。
- ミシンを使用しないときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。


### ■電源スイッチ

- 押え・針・ランプの交換時は、電源スイッチ 電源を切ってください。



## 押えあげレバー


レバーを下げるとき押えが下がり、布地を押さえます。  
厚地の重ねぬいなど布地を入れにくいときは、レバーをさらに押し上げて入れます。



## プーリー

プーリーを回すと、針が上下します。

- プーリーは、必ず手前側に回してください。
- 模様選択する場合は、必ず針を布地より上にしてください。



## フリーアームにするには

下糸をセットするときや筒物ぬいのときは、補助テーブルを上へ上げ、取り外しますと、フリーアームになります。

糸の通し方


B

# 模様選択ダイヤル




模様選択ダイヤルを回して、模様選択をします。

- 模様選択ダイヤルは、必ず針が布地から上がっていることを確認してから回して下さい。針が布地に刺さつたまま模様選択しますと針が曲がったり、折れたりする場合があります。



選択模様	b	ac	d	1	2	3	4	5	6	7	8	9
押え記号	A	J	J	J	J	J	J	J	J	L	G	J



## ぬい目の長さ調節ダイヤル

1針1針のぬい目の長さを変化させることができます。


- 模様番号(3)と(8)は調節できません。

# 速度調節

コントローラーは強く踏むほど速くなります。


※初心者の方はミシンになれるまで、かるく(おそい)で踏んでください。

※コントローラーの上にものをのせないでください。



# 返しぬいレバー


レバーを下げている間は返しぬいを行います。



# 送り歯力バー

凹部と凸部を合わせます。取りはずすときは、みぞにつめをあて、はね上げてください。


※ボタン付けなどのときに使ってください。




# B

# 糸の通し方

## ■下糸の準備



プーリーを手前に回して、針を上げます。




押えを上げます。  
プーリーを手前に回します。



コントローラーを踏んでスタートします。  
コントローラーから足を離してストップします。


補助テーブルを取りはずします。

1




ボビンケースを取りはずします。

2 つまみ



ボビンを取り出します。


3



4



5



6






## ぬう前の知識


糸こまを入れ、糸こま抑えをセットします。

下糸巻き案内にかけます。

ボビンの小穴に糸を通し、切りかけと糸巻き軸ばねを合わせてしっかりとめます。




ボビンを右へスライドさせます。




下糸巻き切换ツマミを $\square$ のイラスト側にします。


- 下糸巻き切换ツマミは止まるまでいっぱいにスライドさせて下さい。




糸端を持ってコントローラーを踏み込みます。



巻き終わるとボビンの回転は止まります。コントローラーから足を離します。




ボビンを左へもどします。



糸端を切り、ボビンをはずします。

- 下糸巻き切换ツマミを $\square$ のイラスト側に止まるまでいっぱいにスライドさせて下さい。



つまみを閉じて入れます。糸を、切りみぞから調子ばねの下へくぐらせます。




- 糸は右巻きになるように。



つまみを持って、軸へいっぱいに差し込みます。ボビンケースのⒶ部とミシンの凹部が合うように差し込みます。

- しっかりとセットされていないと、ミシンの始動とともにボビンケースが飛び出します。

## ■上糸のかけ方




- ② プーリーを回しててんびんを上げる

■糸こまを糸が手前から出るようにセットします。  
糸こま抑え  
※糸こま抑えは、奥までいっぱいに差し込んでください。糸こま抑え(大)と(小)は、糸こまの大きさに合わせてお使いください。

- ⑥ てんびんにかける

- ④ 糸案内にかける

- ③ 糸こまをセット




- ⑨ 針に通す  
(糸通し装置を使うと便利です)

注


①をしないと、糸がらみの原因になります。

## 糸通し装置の使い方




## ■下糸の引き出し方


1 上糸をかるく持ち、ブリーを手前にゆっくり1回転させ、針を上げます。



2 上糸を引きながら下糸を引つ張り出します。




3 上糸・下糸を15cmほど出しておきます。




ぬってみましょう  
C

A ブリーを手前に回転させ、針ダキの上面とフックホルダーの上面の高さを合わせます。




B 糸通しレバーを下げながら、糸をガイドにかけます。




C 糸通しレバーをさらに下まで下げ、糸をフックにかけます。  
●糸を手前に引き、フックにかかっているか確認してください。

糸通し装置は、針11~16番の範囲でご使用下さい。なお、針と糸の適正な組み合わせは、糸と針の選択早見表を参照して下さい。  
また、ナイロン透明糸は上記に関係なく、針14~16番の範囲内でご使用下さい。

D 糸をかるく持ちながら、糸通しレバーを上げます。






E 上糸をうしろへ引き出します。



# C ぬってみましょう

## ■基本操作

選択模様	b a c d	1 0	2 0	3 III	4 W	5 Z	6 Z	7 Z	8 W	9 A
押え記号	A	J	J	J	J	J	J	L	G	J




- 1 模様選択ダイヤルで模様を指定します。
- 2 指定した模様に合わせ、押さえを付け替えます。  
(押さえ付けの替え方 参照)
- 3ぬい目の長さをお好みに調節します。  
●模様番号<3>と<8>は調節できません。
- 4 布地を入れ、押さえを下げます。
- 5 スタートします。
- 6 手はかるく布地に添えます。
- 7 ぬい終わりに近づいたら、スピードをあととしてストップします。
- 8 押さえを上げ、糸を切れます。

## ■糸調子

### ■正しい糸調子

上糸と下糸の交差が布地と布地の間にできます。



糸調子が正しく調節されていないと、ぬい目がきたなく、布地にしわがよつたり糸が切れたりします。

### ■上糸が強い場合

上糸と下糸の重なりが上(表)にできます。



#### 上糸調子ダイヤル

- ①弱くする  
※数字を小さくします。



#### ボビンケース



- ③もう一度下糸の強さに上糸調子ダイヤルを合わせてください

### ■上糸が弱い場合

上糸と下糸の重なりが下(裏)にできます。



#### 上糸調子ダイヤル

- ①強くする  
※数字を大きくします。




#### ボビンケース




- ③もう一度下糸の強さに上糸調子ダイヤルを合わせてください

## ■押え付けの替え方



### ■取りはずし方


押えを上げ、押えホルダーのレバーを押します。



### ■取り付け方


押えホルダーの真下に押えのピンがくるように置き、押えを下げます。

## ■片押えの使い方




●模様番号(2)にセットします。

2  
0  
—  
1








1 押えホルダーを片押えの右側に付け、打ち合わせの下になる方を先にねします。




2 押えホルダーを片押えの左側に付け変え、打ち合わせの上になる方をねします。

## ■まつりぬい抑えの使い方



●まつりぬい抑えに付け替え、模様番号(7)にセットします。




1 布地を折ります。

2 左の針おちがわずかに折り山にかかるように、布地をセットします。



3 折り山にガイドを合わせます。

4 ぬい始めたら、折り山のガイドに合うように手を添えます。


5 表に返します。



## ■裁ち目かぎり抑えの使い方




●裁ち目かぎり抑えに付け替え、模様番号(8)にセットします。



1 押えガイドに布端が合うように布地をセットします。

2 ぬい始めたら、布端がガイドに合うように手を添えます。

●裁ち目かぎりのぬい上がりは、素材により上糸と下糸の重なりがわずかに下（裏）に出る場合があります。




■のびる布地の場合は必ずジグザグ押さえに付け替え、模様番号(9)にセットします。

布地は、針が布端より少し外側におちるようセットします。



### ボタン穴かぎりのぬい目調節



1 ぬい目の長さ調節ダイヤルを(F)に合わせ、模様(b)をぬいます。



# ■ボタン穴かがり押えの使い方●必ず試しぬいをしてください。

## ■たてのボタン穴かがり


シャツなどの細い前立てや小さなボタンをたくさん並べてつける場合によく使われます。ボタン付けの位置より0.3cm上側からしるしを付けてください。



## ■横のボタン穴かがり

丈夫なので、ほとんどの服に使われます。


ボタン付けの位置より0.3cm外側からしるしを付けてください。



**1** ボタン穴かがり押えに付け替え、模様番号<ac>にセットします。



**2** 布地を入れ、押えの穴にボタン穴のスタート点を合わせ押えをセットします。



**3** 上糸を持ってスタートします。  
5~6針かん止めをします。

針が@の位置におちたときにストップさせます。

**2** 線の長さ調節ダイヤルを回し調節します。



の場合は  
の場合は  
のねい目は、  
ねい目の長さ  
調節ダイヤル  
で調節します。

**3** 模様<d>をねいます。 **4** <b>のねい目と比べ、<d>のねい目が合わないときはボタン穴かがり微調節ねじを回して調節します。



のねい目は、  
ボタン穴かがり  
微調節ねじ  
で調節します。

**4** 模様番号を<b>にセットし、しるしまでぬいます。

針が⑥の位置におちたときにストップさせます。

**5** 模様番号を<ac>にセットし、5~6針かん止めをします。

針が②の位置におちたときにストップさせます。

**6** 模様番号を<d>にセットし、しるしまでぬいます。

針が④の位置におちたときにストップさせます。





**7** 糸端を裏で結びリッパーで切り開きます。

●ぬい糸を切らないように注意してください。

# D

# ミシンを大切に

## ■針の交換






- 1 電源スイッチを切り、針を上げ、  
押えをさげます。
- 2 ねじをゆるめて針を抜きます。

- 3 針の平らな面をうしろにしてス  
トップーに当たるまで差し込み  
ねじを締めます。

## ■正しい針の調べ方

## ■ランプの交換

\*ランプ(100V、12W)は最寄りの販売店でお買い求  
めください。(部品コード 202322-050)



- 1 電源スイッチを切ります。

- 2 面板のねじをはずします。

- 3 面板を取りはずします。

- 4 ランプを交換します。

- 5 面板を取り付け、ねじを締めま  
す。

# ■お手入れ


## ■いつもきれいに

かるいよごれは、やわらかい乾いた布でふいてください。ひどいよごれは中性洗剤を溶かした湯または水を浸した布でふき、次に湯または水に浸した布で洗剤をふき取ってください。ストーブやアイロンは近づけないでください。エンジン・シンナーなどは絶対に使わないでください。保管するときは、直射日光をさけてください。


## ■ミシンの大敵



コインまたはねじ回し



コインまたはねじ回し



送り歯

## ■いつもきれいに

かるいよごれは、やわらかい乾いた布でふいてください。ひどいよごれは中性洗剤を溶かした湯または水を浸した布でふき、次に湯または水に浸した布で洗剤をふき取ってください。ストーブやアイロンは近づけないでください。エンジン・シンナーなどは絶対に使わないでください。保管するときは、直射日光をさけてください。

## 送り歯の掃除


1 電源スイッチを切り、抑えと針を上げます。

2 押えホルダーを取り外します。

3 針板を取りはずします。

4 送り歯を掃除します。  
針板と送り歯の間は、糸くずや  
ほこりがたまりやすく、故障の  
原因になる場合があるので、ブ  
ラシなどでいつも清潔にしてお  
きましょう。


5 針板を取り付けます。




ストッパー




中かま抑え



中かま



大かま



凸部

穴

## かまの掃除



1 電源スイッチを切り、針を上げ  
ます。

2 ストッパーを開きます。

3 中かま抑えを取りはずします。

4 中かまを取りはずします。

5 大かまを掃除します。  
•ほこりや糸くずなどを取り、  
ミシン油を少し含ませた布で  
きれいにふきます。  
•中かまも同じように掃除しま  
す。

6 中かまを取り付けます。

7 中かま抑えの凸部を大かまの穴  
に合わせて取り付けます。

8 ストッパーを閉じます。

## ■注油




- 注油するときは必ず電源スイッチを切ってください。
- 毎日数時間ご使用の場合は、1週間に1回ミシン油を注油してください。
- 矢印の箇所付近に付着した油は布できれいにふき取ってください。

■2箇所のねじをゆるめ、針板をはずしてください。



■1箇所のねじをゆるめ、面板をはずしてください。



## ■糸と針の選択早見表

布地の種類	普通地			薄地			厚地			のびる布地			ほつれやすい布地			ステッチ糸の場合	
	ブロード	タフタ	ギャラバジン	ローン	ジョーゼット	ボーラ	デニム	コードロイ	ツィード	トトコツ	ジャージ						
糸種類	カotton系	合織糸	絹糸	カotton系	合織糸	絹糸	カotton系	合織糸	絹糸	用ニット糸		カotton系	合織糸	絹糸	合織糸	絹糸	
糸太さ	60 ~ 80	60 ~ 80	50 ~ 80	60 ~ 80	60 ~ 80	50 ~ 80	40 ~ 50	50	50			0 ~ 80	50 ~ 80	50 ~ 80	30	30	
針太さ				11~14			9~11		14~16	ゴールド針 11~14		9~14		16~18			

## ■ぬい方早見表


模様の種類	直線			三重ぬい			シグザグ			裁ち目かがり		まつりぬい		直線	ボタン穴かがり	
模様番号	1	2	3	4	5	6	9	8	7					2	a→b→c→d	
選択模様	○	○	☰	☱	☱	☱	△△	△△	△△	↖	↖	↖	↖	○	☰	☱
押え記号			J				G	L		I			A			
主な用途	薄地・ステッチ	普通地・厚地	強力地ぬい	飾り地ぬい	バアツプリケ	裁ち目かがり(のびる布地)	裁ち目かがり	まつりぬい	フオビンタツ	その他ミシン	ボタン穴かがり					

ぬう前の知識

A

# ■トラブルチェック

ミシンの調子が悪い場合は、まず次の原因を確かめましょう。



もし、それでも直らない場合は、販売店にお申し付けください。

お買い上げの販売店または最寄りの

注：表中の右下にある図などの記号はその項を参照してください。

## 安全にご使用いただくために

このミシンを安全にご使用していただくために、以下のことがらを守ってください。

### ⚠ 警 告

- 一般家庭用電源100Vでご使用ください。
- 以下のようなときは電源を切り、電源プラグを抜いてください。
  - ミシンのそばを離れるとき
  - ミシンを使用した後
  - 運転中に停電したとき
- ※過熱や火災の原因となります。

### ⚠ 注 意

- 火災・感電の原因となります。**
- お客様ご自身での分解、改造はしないでください。
  - 電源コードの接続には、延長コードや分岐コンセントを使用しないでください。
  - 電源プラグをコンセントから抜くときは、電源スイッチを切ってからプラグを持って抜いてください。コードを引っ張って抜かないでください。
  - ミシンの換気用の穴をふさがないでください。
  - ミシンの換気用の穴やコントローラーに糸くずやほこりがたまらないようにしてください。
  - コントローラーの上にものをのせないでください。
  - ミシンの内部に異物をいれたり、ドライバーなどを差し込まないでください。
  - ミシンに水などをこぼさないでください。
  - スプレー製品をご使用の部屋、または酸素を扱っている場所ではご使用にならないでください。
  - 屋外またはストーブやアイロンのそばでは使用しないでください。ミシンの使用温度は0°C~40°Cです。
  - 以下の場合はミシンのご使用をすみやかにおやめになり、お近くの販売店またはブローザーのサービスセンターにて修理または調整をお受けください。
    - 電源コードまたは電源プラグが破損したとき
    - 正常に作動しないとき
    - 落下などにより破損したとき
    - ミシンが濡れたとき
- 傷害の原因となります。**
- ミシン操作中は、針から目を離さないようにし、針、ブーリー、天びんなどすべての動いている部品に手を近づけないでください。
  - あお様の玩具としてご使用にならないでください。あお様がご使用になるときや、あお様の近くでご使用されるときは、安全に対し注意を払ってください。
  - 針の周辺で以下のことをするときは、必ず電源を切ってください。
    - 針に糸を通すとき
    - 下糸をセットするとき
    - 針を交換するとき
    - 押えを交換するとき
  - 取扱説明書に記載のある整備を行うときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
  - ミシンには正規の部品をご使用ください。
  - 曲がった針はご使用にならないでください。
  - 縫製中に布をむりに引っ張ったり押したりしないでください。
  - ランプが切れたときの交換は、ガラス部分が熱くなるまで待ってから行ってください。

## 付属品



## ■アフターサービス

- お買い上げの際、販売店でお渡しする保証書は大切に保存してください。
- 無料修理保証書期間は、お買い上げ日より1年間です。  
(詳しくは保証書をご覧ください)  
それ以後の修理については、お買い上げの販売店、または最寄りの販売店にご相談ください。
- 当社はこのミシンの補修用性能部品を、製造打ち切り後最低8年保有しています。
- 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。
- アフターサービスについてご不明の場合は、お買い上げの販売店、または下記の「お客様相談コーナー」へお問い合わせください。

### お客様相談コーナー

札幌	011(737)6821	大阪	06(768)3651
仙台	022(239)3705	倉敷	086(473)0355
新潟	0250(43)4451	広島	082(227)5781
東京	03(3265)8741	福岡	0942(44)7921
名古屋	052(962)7631		

株式会社 ジューキ

取扱店

本社/〒102 東京都千代田区九段北1-11-11

このミシンは日本国内向家庭用です。  
FOR USE IN JAPAN ONLY.

114-394  
191394-252  
9505①