


ベビーロック


2本針4本糸オーバーロックミシン(差動付)
1本針3本糸

BL4-543DF型

ご使用のてびき



株式会社 ジューキ




目 次

縫うための準備.....	1
糸のかけ方.....	2
糸調子のとり方.....	5
巻きロックとして使用する場合.....	7
送り目の調節.....	8
押え金の取り外し・取り付け.....	8
押え圧力の調節.....	9
針の交換.....	9
メスの交換.....	10
注 油.....	11
照明ライトの交換.....	11
伸縮縫いをする場合.....	12

縫うための準備

●糸立棒のセット

糸立棒をいっぱいに伸ばし、ストッパーで位置決めする。




●コントローラーのセットと照明ライトスイッチ

- 1 コントローラーの電源プラグをコンセントに、もう一方をミシンの接続器に差し込みます。



コントローラーを弱く（浅く）踏むと速度は遅く、強く（深く）踏むと速くなります。

- 2 照明ライトスイッチを「ON」にすると照明ライトは点灯し、「OFF」にすると消えます。


※ミシン使用後は必ずコントローラーの電源プラグをコンセントより抜いて下さい。又、コントローラーの上には物をのせないで下さい。



●メスカバー・下側面カバーの開け方



●使用糸



化繊糸などのすべりやすい糸は付属のベビーネットをご使用下さい。

糸のかけ方





[a. 2本針4本糸オーバーロック縫い—6.2mm幅—の糸かけ]

- メスカバー、下側面カバーを開ける。
- 以下の順序で糸を正しくかける。

1. 緑のカラーコードに従って上ルーパー糸をかける。
2. 青のカラーコードに従って下ルーパー糸をかける。
3. 黄のカラーコードに従って右針糸をかける。
4. 朱のカラーコードに従って左針糸をかける。

～簡単な糸の交換～


- 糸巻きの近辺で糸を切り、それぞれ交換する糸と結ぶ。
- 押え金を上げる。
- 各糸調子器の二枚の糸調子皿を指で開き（糸がスムーズに流れるように）、糸の結び目が押さえ金のうしろに出てくるまで、1本1本糸を引き出す。



糸がスムーズに流れるように
二枚の糸調子皿を開く。

(注)

針糸は結び目が針穴の手前まで来た時、
いったん結び目をはさみで切り、再び針
穴に通し直す。



[b. 1本針3本糸オーバーロック縫い—6.2%幅、左針使用一の糸かけ]

以下の順序で糸を正しくかける。


1. 緑のカラーコードに従って、上ルーパー糸をかける。

2. 青のカラーコードに従って下ルーパー糸をかける。

3. 朱のカラーコードに従って左針糸をかける。

※ 1本針3本糸オーバーロック縫い(6.2%幅)の場合、右針は使用しません。

付属のドライバーで右針を外して下さい。



[c. 1本針3本糸オーバーロック縫い—4.0%幅、右針使用一の糸かけ]

以下の順序で糸を正しくかける。


1. 緑のカラーコードに従って上ルーパー糸をかける。



2. 青のカラーコードに従って下ルーパー糸をかける。

3. 黄のカラーコードに従って右針糸をかける。

※ 1本針3本糸オーバーロック縫い(4.0%幅)の場合、左針は使用しません。

付属のドライバーで左針を外して下さい。






糸かけの終った糸は、押え金の下を通して左方向に約10cm引き出しておく。押え金の下を通す時、いったん押え金を上げて行って下さい。


● 縫い始め

押え金の下から出ている糸を少し張り気味につまみ、右手ではずみ車を矢印方向(手前)に空環が出てくるまで数回廻わす。空環が出てきたら布地をセットして縫い始める。




● 縫い終り

縫い終わりは布地の端から約5cm空縫いをして、糸を切る。



糸調子のとり方



[a. 2本針4本糸オーバーロック縫い—6.2mm幅—の糸調子のとり方]


糸調子は布地や糸の種類によって異なります。

バランスのとれた美しい縫い目になる様に、各糸調子器で調節して下さい。

各糸調子器は数字が大きくなるに従って、糸調子が強くなります。


反対に数字が小さくなるに従って、糸調子が弱くなります。

左針糸が弱すぎる場合




- 強める
朱
- 黄
- 緑
- 青

右針糸が弱すぎる場合




- 朱
- 強める
黄
- 緑
- 青

上ルーパー糸が裏側に巻き込む場合



- 朱
- 黄
- 強める
緑
- 弱める
青

下ルーパー糸が表側に巻き込む場合



- 朱
- 黄
- 弱める
緑
- 強める
青


[b. 1本針3本糸オーバーロック縫い—6.2%幅—の糸調子のとり方]

[c. 1本針3本糸オーバーロック縫い—4.0%幅—の糸調子のとり方]


1本針3本糸オーバーロック縫いの糸調子のとり方は、6.2%幅も4.0%幅も同様です。

但し、針糸調子器は6.2%幅の場合は左針糸調子器(朱色)を、又、4.0%幅の場合は右針糸調子器(黄色)で調節して下さい。

美しい縫い目




針糸が弱すぎる場合




上ルーパー糸が裏側へ巻き込む場合

b. 6.2%幅 c. 4.0%幅



下ルーパー糸が表側へ巻き込む場合

b. 6.2%幅 c. 4.0%幅




巻きロックとして使用する場合

このミシンは右針を使用する！本針3本糸オーバーロック縫いで巻きロックが出来ます。


●針板の交換

1. メスカバー、下側面カバーを開ける。
2. 針を上にあげ、押え金を取り外す。
(P.8「押え金の取り外し」参照)
3. 上メスを上に回転させる。
4. 針板止ネジを外し、針板を付属の巻きロック用針板に交換し、ネジ止めする。
5. 押え金を取り付ける。
(P.8「押え金の取り付け」参照)
6. 送り目ファインダーの指針を「M」にする。
(P.8「送り目の調節」参照)
7. メスカバー、下側面カバーを閉じる。

[変型巻きロックの美しい縫い目]




上ルーパー糸が弱すぎる場合




上ルーパー糸調子器(緑色)を強める。

下ルーパー糸が弱すぎる場合




下ルーパー糸調子器(青色)を強める。
又は上ルーパー糸調子器(緑色)を弱める。




●糸調子のとり方

標準巻きロック




標準巻きロックの糸調子のとり方は！本針3本糸オーバーロック縫いの場合と同じです。
P 6 を参照して下さい。

変型巻きロック



変型巻きロックの糸調子のとり方は右図を
参照して下さい。


針糸が弱すぎる場合



右針糸調子器(黄色)を強める。
又は、上ルーパー糸調子器(緑色)と
下ルーパー糸調子器(青色)を弱める。


送り目の調節

1. 下側面カバーを開ける。
2. 左手で送り目ボタン(赤色)を強く押しながら、ボタンが送り調節ダイヤルの溝にパチッとに入るまで、右手ではずみ車を廻わす。



送り目ボタンが溝に入ったまま(送り目ボタンを押し続けた状態で)、再びはずみ車を廻わし、ミシン正面右下の送り目ファインダーの指針に、希望の送り目を合わせる。


4. 下側面カバーを閉じる。



押え金の取り外し・取り付け


[押え金の取り外し]

- ① 押え上げレバーで押え金を上げる。
- ② フックを押し、押え金を外す。



[押え金の取り付け]

- ① 押え金のピンが、押えホルダーの下にくるように置く。
- ② 押え上げレバーを下げて、ホルダーと押え金を取り付ける。




押え圧力の調節

このミシンはすでに押え圧力を標準(中厚物用)に調節しております。極薄物、極厚物の場合にのみ調節してください。

薄い生地には押え圧力を弱くし、厚い生地には押え圧力を強くします。



押え圧力の調節は照明ライトカバーを開け、押え圧力調節ネジで行ないます。



針の交換

このミシンには、必ずオルガン針のDC×1をご使用下さい。

1. はずみ車を廻わし、針を一番上にあげる。
2. 針止ネジをゆるめて、針を取り外す。
3. 新しい針のエグリを後側にして、針留の穴の一番奥まで差し込み、針止ネジを固く締めつける。



メスの交換

はじめに必ず電源プラグを抜いてから作業して下さい。

メスは消耗品です。メスが切れなくなった場合は、通常下メスを交換して下さい。


1 下メスの交換

- (1)メスカバー、下側面カバーを開く。
- (2)上メスを上に回転させる。
- (3)下メス補助ネジを左に45度($\frac{1}{8}$ 回転)廻わして、下メスの押し付けを解除する。
- (4)下メス取付ネジをゆるめて、下メスをはずす。
- (5)新しい下メスを下メス取付台のメス溝に合わせて差し込み、下メスの刃先が針板の上面と同じ高さになるようにして、下メス取付ネジを締めつける。
- (6)下メス補助ネジを右に45度($\frac{1}{8}$ 回転)廻わして、下メスを押し付ける。
- (7)上メスを元の位置に戻す。
- (8)メスカバー、下側面カバーを閉じる。


2 上メスの交換

上メスは長寿命の特殊な材質で出来ていますので、通常交換の必要はありません。



- (1)メスカバーを開く。
- (2)はしみ車を廻わし、上メスを最下点にする。
- (3)上メス取付ネジをゆるめて、上メスをはずす。
- (4)新しい上メスを上メス取付ネジで仮止めする。
- (5)上メスの手前刃先が、下メスの刃先に対し 1% 程度かみ合うように位置決めし、上メス取付ネジを締めつける。
- (6)メスカバーを閉じる。




[下メス取り外し図]



[下メス取付図]





[上メス取付図]




注 油

図に示した箇所に定期的に注油しますと、ミシンがより長持ちします。




照明ライトの交換


1. 照明ライトカバーを開く。



2. ガードカバー止ネジ(2本)をゆるめ、
ガードカバーを外す。



3. 古いライトを取り外し、新しいライトを取付ける。



※ライトご購入の際は、古いライトを持参し、
同一のライト(12V6W)をご指定下さい。

4. ガードカバーを取付ける。

5. 照明ライトカバーを閉じる。

伸縮縫いをする場合

BL4-543DF型は、あらゆる素材を美しく仕上げる「差動送り機構」を装備し、布地を伸ばしたり、縮めたりしながら縫う事ができます。

操作は本体右側面の「差動切換レバー」でおこないます。

- 伸びやすい布地の伸び止めをする場合
- 縮め縫いをする場合


～マークが □ □ □ □ になるに従い、伸び止め(縮め縫い)効果が高まる。～

- 薄地等の縫い縮みを防止する場合
- 伸ばし縫いをする場合

～マークが □ □ になるに従って、縫い縮み防止(伸ばし縫い)効果が高まる。～

- レバーの指針が「N」にセットされている時は、普通の状態です。

※バルキーなニット地等を縫う場合、又はテープ入れをする場合は、付属の「バルキー抑え金」をご使用下さい。




バルキー押え金を使用する場合

バルキーニットの縫製やいせ込み量を多くしたい時、又、各種のテープを入れて縫う時は付属のバルキー押え金をご使用下さい。

押え金の交換


【押え金の取り外し】

- ①押え上げレバーで押え金を上げる。
- ②フックを押し、押え金を外す。




【押え金の取り付け】

- ①押え金のピンが、押えホルダーの下にくるように置く。
- ②押え上げレバーを下げて、ホルダーと押え金を取り付ける。




テープ縫いの方法

スピントape等、幅6mm迄のテープを入れる場合。



幅6mm以上のテープを入れる場合。



何れの場合も、針を一番上にして押えを上げ、テープを入れ、押えを下げて、空縫いしてから縫い始めます。

(肩線等には、別売のウーリースピントapeをお使い下さい。)

梱包明細

1. ミシン

2. コントローラーセット

3. 頭部ビニールカバー

4. ご使用のてびき

5. 保証書

6. アクセサリーケース

●巻きロック用針板

●バルキー押え金

●ドライバー(マイナス用)

●針DC×1

●下メス

●ピンセット

●掃除用ブラシ

●油差し

●本駒受け

●ベビーネット

仕様表

かがり巾	・2本針4本糸オーバーロック 6.2mm・巻きロック 1.5mm ・1本針3本糸オーバーロック 6.2mm、4.0mm
縫い目(送り目)	1~4mm
差動比	0.7~2.0
メス上下量	6.5mm
押え上り量	5mm
送り歯高さ	0.7mm (標準)
使用針	DC×1
使用糸本数	4本、3本
照明ライト	12V 6W
ミシンの大きさ	255mm×310mm×305mm
ミシンの重さ	6.5kg(モーター付完成品)

※都合により使用書の内容を一部変更する場合があります。