


baby lock

適応機種

Kanade・ふらっとろっく・縫希星・縫工房

カバーステッチ用 透明押え




押えの部分が透明なので、針落ち位置が見やすくなります。特に重ね縫いの時などに、縫い目が見えるので綺麗に縫い目を重ねることができます。

押え金の交換



■ 取り外し方

- ① はずみ車を手前に回して、針を一番上まで上げる。
- ② 押え上げレバーで押え金を上げる。
- ③ フックを押して押え金をはずす。



■ 取り付け方

- ① はずみ車を手前に回して、針を一番上まで上げる。
- ② 押えホルダー取り付け部の真下に押え金のピンがくるように置く。
- ③ 押え上げレバーをゆっくり下げる。



Point

押え金が入りにくい場合は、押え上げレバーを下げたままフックを押してください。

縫い形式	使用針	送り目	差動レバー	作品・用途	操作上の注意とポイント
チェーンステッチ カバーステッチ トリプルカバーステッチ	C1 - C2 - C3	3~4 mm	ニット地が 伸びない程度	重ね縫いの時にきれいに 縫い目を重ねることができる	押えが透明なので針落ち の位置が確認しやすい

※縫希星・縫工房は、オーバーロックで使う針をはずしてご使用ください。

※数字は標準値です。生地や糸によって調整が必要です。

112022

安全にご使用
いただくために

▲ 注意

ケガや破損の原因となります。

- ◇ 本製品は、本来の使用目的に限りご利用ください。
- ◆ 押え金を交換する場合は、必ず電源を切ってください。
- ◆ 通電したままだと、急にミシンが動くなど危険です。